



## SILVER

Enligt bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, version 3.0

## Förskolan Silva Brickebacken

Björkrisvägen 17, 702 34 ÖREBRO

Bedömningen är gjord på handlingar och ska verifieras inom utsatt tid.

Intyg utfärdat enligt datum nedan

14 januari 2019

A handwritten signature in black ink that reads "Linda Kjällén".

Linda Kjällén, Certifieringschef



# Certifieringsresultat

## Förskolan Silva Brickebacken

### Byggnadsbetyg

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer SILVER

### Områden

Energi	
Innemiljö	SILVER
Material	SILVER
	SILVER

### Indikatorer

Energi	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	SILVER
	Energianvändning	SILVER
	Andel förnybar energi	SILVER
Innemiljö	Ljud	SILVER
	Radon	SILVER
	Ventilation	SILVER
	Fuktsäkerhet	SILVER
	Termiskt klimat vinter	BRONS
	Termiskt klimat sommar	BRONS
	Dagsljus	BRONS
Material	Legionella	SILVER
	Loggbok med byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	SILVER
	Stommen och grundens klimatpåverkan	BRONS

#### GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

#### SILVER

Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

#### BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök [www.sgbc.se](http://www.sgbc.se) för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.